

Raport z profilu mocy

Wykonano dnia: 2008-02-18 12:18:26

Obliczenia za okres: 01-02-2008 - 04-02-2008

Data	Godzina	Dzień	Strefa	P+ [kW]	P- [kW]	Q+ [kvar]	Q- [kvar]
01-02-2008	00:14	Pt	A	0.520	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	00:29	Pt	A	0.640	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	00:44	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	00:59	Pt	A	0.520	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	01:14	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	01:29	Pt	A	0.600	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	01:44	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	01:59	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	02:14	Pt	A	0.520	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	02:29	Pt	A	0.640	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	02:44	Pt	A	0.520	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	02:59	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	03:14	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	03:29	Pt	A	0.600	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	03:44	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	03:59	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	04:14	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	04:29	Pt	A	0.600	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	04:44	Pt	A	0.520	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	04:59	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	05:14	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	05:29	Pt	A	0.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	05:44	Pt	A	0.440	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	05:59	Pt	A	1.120	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	06:14	Pt	A	4.080	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	06:29	Pt	A	5.000	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	06:44	Pt	A	4.960	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	06:59	Pt	A	7.040	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	07:14	Pt	A	8.160	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	07:29	Pt	A	9.320	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	07:44	Pt	A	8.920	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	07:59	Pt	A	8.720	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	08:14	Pt	A	8.760	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	08:29	Pt	A	8.400	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	08:44	Pt	A	9.000	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	08:59	Pt	A	8.240	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	09:14	Pt	A	8.200	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	09:29	Pt	A	8.240	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	09:44	Pt	A	8.720	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	09:59	Pt	A	8.080	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	10:14	Pt	A	8.320	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	10:29	Pt	A	7.960	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	10:44	Pt	A	8.360	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	10:59	Pt	A	8.520	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	11:14	Pt	A	8.160	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	11:29	Pt	A	7.920	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	11:44	Pt	A	8.400	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	11:59	Pt	A	7.960	0.000	0.000	0.000

Data	Godzina	Dzień	Strefa	P+ [kW]	P- [kW]	Q+ [kvar]	Q- [kvar]
01-02-2008	12:14	Pt	A	8.120	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	12:29	Pt	A	7.920	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	12:44	Pt	A	7.800	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	12:59	Pt	A	7.880	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	13:14	Pt	A	8.400	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	13:29	Pt	A	7.720	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	13:44	Pt	A	7.840	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	13:59	Pt	A	8.120	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	14:14	Pt	A	7.880	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	14:29	Pt	A	7.800	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	14:44	Pt	A	7.680	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	14:59	Pt	A	7.840	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	15:14	Pt	A	6.760	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	15:29	Pt	A	2.320	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	15:44	Pt	A	2.160	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	15:59	Pt	A	2.200	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	16:14	Pt	A	2.120	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	16:29	Pt	A	2.120	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	16:44	Pt	A	2.160	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	16:59	Pt	A	3.800	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	17:14	Pt	A	3.720	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	17:29	Pt	A	2.640	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	17:44	Pt	A	2.560	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	17:59	Pt	A	4.720	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	18:14	Pt	A	3.040	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	18:29	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	18:44	Pt	A	0.440	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	18:59	Pt	A	0.520	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	19:14	Pt	A	0.440	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	19:29	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	19:44	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	19:59	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	20:14	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	20:29	Pt	A	0.440	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	20:44	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	20:59	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	21:14	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	21:29	Pt	A	0.440	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	21:44	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	21:59	Pt	A	0.520	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	22:14	Pt	A	0.440	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	22:29	Pt	A	0.440	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	22:44	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	22:59	Pt	A	0.520	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	23:14	Pt	A	0.440	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	23:29	Pt	A	0.440	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	23:44	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
01-02-2008	23:59	Pt	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	00:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	00:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	00:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	00:59	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	01:14	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000

Data	Godzina	Dzień	Strefa	P+ [kW]	P- [kW]	Q+ [kvar]	Q- [kvar]
02-02-2008	01:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	01:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	01:59	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	02:14	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	02:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	02:44	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	02:59	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	03:14	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	03:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	03:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	03:59	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	04:14	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	04:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	04:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	04:59	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	05:14	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	05:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	05:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	05:59	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	06:14	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	06:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	06:44	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	06:59	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	07:14	<So>	A	0.760	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	07:29	<So>	A	0.800	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	07:44	<So>	A	0.640	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	07:59	<So>	A	0.640	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	08:14	<So>	A	0.760	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	08:29	<So>	A	0.600	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	08:44	<So>	A	0.560	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	08:59	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	09:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	09:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	09:44	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	09:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	10:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	10:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	10:44	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	10:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	11:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	11:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	11:44	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	11:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	12:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	12:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	12:44	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	12:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	13:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	13:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	13:44	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	13:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	14:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	14:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000

Data	Godzina	Dzień	Strefa	P+ [kW]	P- [kW]	Q+ [kvar]	Q- [kvar]
02-02-2008	14:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	14:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	15:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	15:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	15:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	15:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	16:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	16:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	16:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	16:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	17:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	17:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	17:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	17:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	18:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	18:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	18:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	18:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	19:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	19:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	19:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	19:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	20:14	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	20:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	20:44	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	20:59	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	21:14	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	21:29	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	21:44	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	21:59	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	22:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	22:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	22:44	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	22:59	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	23:14	<So>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	23:29	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	23:44	<So>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
02-02-2008	23:59	<So>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	00:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	00:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	00:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	00:59	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	01:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	01:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	01:44	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	01:59	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	02:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	02:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	02:44	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	02:59	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	03:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	03:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	03:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000

Data	Godzina	Dzień	Strefa	P+ [kW]	P- [kW]	Q+ [kvar]	Q- [kvar]
03-02-2008	03:59	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	04:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	04:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	04:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	04:59	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	05:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	05:29	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	05:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	05:59	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	06:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	06:29	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	06:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	06:59	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	07:14	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	07:29	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	07:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	07:59	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	08:14	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	08:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	08:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	08:59	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	09:14	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	09:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	09:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	09:59	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	10:14	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	10:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	10:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	10:59	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	11:14	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	11:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	11:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	11:59	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	12:14	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	12:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	12:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	12:59	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	13:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	13:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	13:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	13:59	<N>	A	0.520	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	14:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	14:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	14:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	14:59	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	15:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	15:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	15:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	15:59	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	16:14	<N>	A	0.400	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	16:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	16:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	16:59	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000

Data	Godzina	Dzień	Strefa	P+ [kW]	P- [kW]	Q+ [kvar]	Q- [kvar]
03-02-2008	17:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	17:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	17:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	17:59	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	18:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	18:29	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	18:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	18:59	<N>	A	0.400	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	19:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	19:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	19:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	19:59	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	20:14	<N>	A	0.400	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	20:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	20:44	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	20:59	<N>	A	0.400	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	21:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	21:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	21:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	21:59	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	22:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	22:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	22:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	22:59	<N>	A	0.400	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	23:14	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	23:29	<N>	A	0.480	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	23:44	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
03-02-2008	23:59	<N>	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	00:14	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	00:29	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	00:44	Pn	A	0.400	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	00:59	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	01:14	Pn	A	0.520	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	01:29	Pn	A	0.400	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	01:44	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	01:59	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	02:14	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	02:29	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	02:44	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	02:59	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	03:14	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	03:29	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	03:44	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	03:59	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	04:14	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	04:29	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	04:44	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	04:59	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	05:14	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	05:29	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	05:44	Pn	A	0.400	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	05:59	Pn	A	0.520	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	06:14	Pn	A	0.400	0.000	0.000	0.000

Data	Godzina	Dzień	Strefa	P+ [kW]	P- [kW]	Q+ [kvar]	Q- [kvar]
04-02-2008	06:29	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	06:44	Pn	A	0.760	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	06:59	Pn	A	3.200	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	07:14	Pn	A	9.960	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	07:29	Pn	A	15.200	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	07:44	Pn	A	18.120	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	07:59	Pn	A	15.240	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	08:14	Pn	A	16.560	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	08:29	Pn	A	16.840	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	08:44	Pn	A	16.920	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	08:59	Pn	A	17.400	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	09:14	Pn	A	15.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	09:29	Pn	A	17.400	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	09:44	Pn	A	14.400	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	09:59	Pn	A	15.800	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	10:14	Pn	A	16.000	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	10:29	Pn	A	15.040	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	10:44	Pn	A	15.120	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	10:59	Pn	A	17.320	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	11:14	Pn	A	17.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	11:29	Pn	A	17.360	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	11:44	Pn	A	17.960	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	11:59	Pn	A	17.560	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	12:14	Pn	A	16.600	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	12:29	Pn	A	16.920	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	12:44	Pn	A	17.200	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	12:59	Pn	A	16.960	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	13:14	Pn	A	15.880	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	13:29	Pn	A	10.360	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	13:44	Pn	A	10.040	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	13:59	Pn	A	10.200	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	14:14	Pn	A	20.160	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	14:29	Pn	A	15.240	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	14:44	Pn	A	14.520	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	14:59	Pn	A	8.280	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	15:14	Pn	A	6.320	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	15:29	Pn	A	1.400	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	15:44	Pn	A	0.520	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	15:59	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	16:14	Pn	A	0.560	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	16:29	Pn	A	2.360	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	16:44	Pn	A	1.040	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	16:59	Pn	A	0.960	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	17:14	Pn	A	0.920	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	17:29	Pn	A	1.520	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	17:44	Pn	A	3.720	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	17:59	Pn	A	4.160	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	18:14	Pn	A	4.200	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	18:29	Pn	A	3.680	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	18:44	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	18:59	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	19:14	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	19:29	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000

Data	Godzina	Dzień	Strefa	P+ [kW]	P- [kW]	Q+ [kvar]	Q- [kvar]
04-02-2008	19:44	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	19:59	Pn	A	0.400	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	20:14	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	20:29	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	20:44	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	20:59	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	21:14	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	21:29	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	21:44	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	21:59	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	22:14	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	22:29	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	22:44	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	22:59	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	23:14	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	23:29	Pn	A	0.480	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	23:44	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000
04-02-2008	23:59	Pn	A	0.440	0.000	0.000	0.000

Lista urządzeń biorących udział w zestawieniu:

Nazwa	Numer	Typ	Znak bilansujący
Hala produkcyjna + informatyka	103.0036017	EAP	+